

cqc40

JJG

中华人民共和国国家计量检定规程

JJG 92—91

万能测齿仪

1991年3月4日批准

1991年8月10日实施

国家技术监督局

JJG

coc40

中华人民共和国国家计量检定规程

JJG 92—91

万能测齿仪

1991年3月4日批准

1991年8月10日实施

国家技术监督局

万能测齿仪检定规程

Verification Regulation of
Universal Gear Tester

JJG 92—91

代替 JJG 92—75

本检定规程经国家技术监督局于 1991 年 3 月 4 日批准，并自 1991 年 8 月 10 日起施行。

归口单位：北京市技术监督局

起草单位：北京市计量科学研究所

本规程技术条文由起草单位负责解释。

本规程主要起草人：

崔振霄 (北京市计量科学研究所)

夏 阳 (北京市计量科学研究所)

苏桂兰 (北京市计量科学研究所)

参加起草人：

李 巧 (成都工具研究所)

孙醒凡 (哈尔滨第一工具厂)

目 录

一 概述	(1)
二 技术要求	(2)
三 检定条件和检定项目	(3)
四 检定方法	(4)
五 检定结果处理和检定周期	(10)
附录 标准齿轮的技术要求	(11)

万能测齿仪检定规程

本规程适用于新制造、使用中和修理后的万能测齿仪的检定。

一 概 述

万能测齿仪是一种机械式的手动齿轮测量仪器，如图 1 和图 2 所示。它可用于直齿圆柱齿轮、斜齿圆柱齿轮等以下项目的误差测量：

- a. 齿距累积误差 ΔF_p 及齿距偏差 Δf_{p1} ;
- b. 基节偏差 Δf_{pb} ;
- c. 齿圈径向跳动 ΔF_r ;
- d. 公法线长度变动 ΔF_w 及公法线平均长度偏差 ΔE_{wm} 。




图 1

1—底座；2—十字滑板；3—测量滑座；4—指示表；
5—上顶尖；6—内弓形架；7—外弓形架；8—下顶尖




图 2

1—活动测头座；2—活动测量爪；3—固定测量爪；4—测量爪导轴；
5—测量滑板；6—滑座按钮；7—滑板按钮

二 技术要求

- 1 在仪器的工作面上应无锈蚀、碰伤及涂漆和镀层脱落现象。对使用中和修理后的仪器允许有不影响仪器准确度的上述缺陷。
- 2 各活动部分的作用应灵活、平稳，无卡滞现象；各紧固部分应牢固、可靠，无松动或滑脱现象。
- 3 顶尖的最大磨损量，对使用中和修理后的仪器应不大于 $10 \mu\text{m}$ 。
- 4 顶尖锥面对外圆柱面的斜向圆跳动应不大于 $5 \mu\text{m}$ 。
- 5 上、下两顶尖的同轴度应不大于 0.14 mm 。

表 1

指示表型式	要 求
杠杆齿轮式比较仪	符 合 JJG 39—80
电感式比较仪	符 合 JJG 396—85

- 6 两顶尖连线对测量爪导轴的垂直度应不大于 $0.1 \text{ mm}/120 \text{ mm}$ 。
- 7 万能测齿仪所带指示表应符合表 1 规定。
- 8 测量爪工作刃的直线度应不大于 $1 \mu\text{m}$ 。
- 9 两测量爪工作刃在水平面内的平行度应不大于 $2 \mu\text{m}$ 。
- 10 传送杆—测微系统的示值变动性应不大于 $0.5 \mu\text{m}$ 。
- 11 测量滑板滑动的示值变动性应不大于 $1 \mu\text{m}$ 。
- 12 齿圈径向跳动测量系统的示值变动性应不大于 $1 \mu\text{m}$ 。
- 13 同一齿距多次测量的重复性应不大于 $1 \mu\text{m}$ 。
- 14 在进行齿距累积误差测量时，仪器的综合误差要求应不大于表 2 中相应弧长分段的规定值。

表 2

L (mm)		仪器允许误差 ΔF_p (μm)
大 于	到	
—	80	6
80	160	6
160	315	9
315	630	12

$$\text{注: } L = \frac{1}{2} \pi d = \frac{\pi m_n Z}{2 \cos \beta}$$

式 中: d —— 齿轮分度圆直径;

β —— 分度圆螺旋角;

m_n —— 法向模数;

Z —— 齿数。

三 检定条件和检定项目

15 检定条件

- a. 检定万能测齿仪的室内温度为 $20 \pm 5^\circ\text{C}$ 。检具与仪器的等温时间不少于 4 h。
 - b. 检定前应将仪器的圆型水准器的水泡调整在中心位置。
- 16 万能测齿仪的检定项目和主要检定工具列于表 3。

表 3

序号	检定项目	主要检定工具	检定类别		
			新制	使用中	修理后
1	外观	—	+	+	+
2	各部分相互作用	—	+	+	+
3	顶尖的磨损	工具显微镜	-	+	+
4	顶尖锥面对外圆柱面的斜向圆跳动	V形铁、杠杆齿轮式比较仪	+	+	+
5	上、下两顶尖的同轴度	百分表、专用表架	+	+	+
6	两顶尖连线对测量爪导轴的垂直度	检定心轴、百分表、垂直度表架	+	+	+
7	指示表的检定	按 JJG 39—80 或 JJG 396—85 检定规程	+	+	+
8	测量爪工作刃的直线度	4 等量块	+	+	+
9	两测量爪工作刃的平行度	5, 100 mm 四等量块	+	+	+
10	传送杆一测微系统的示值变动性	检定心轴	+	+	+
11	测量滑板滑动的示值变动性	检定心轴、扭簧式比较仪	+	+	+
12	齿圈径向跳动测量系统的示值变动性	—	+	+	+
13	同一齿距多次测量的重复性	5 级标准直齿圆柱齿轮	+	+	+
14	仪器的综合误差	—	+	+	+

注：表中符号“+”表示检定，“-”表示可不检定。

四 检定方法

17 外观

目测。

18 各部分相互作用

观察与试验。

19 顶尖的磨损

将被检顶尖放在工具显微镜的 V 形架上，使测角目镜中的网状刻

线与顶尖的影象重合。如图 3 所示。然后缓缓地转动顶尖，使最大磨损量在目镜中出现。在垂直于顶尖轴线的方向上测量磨损量 Δ 不应超过要求值。




图 3

20 顶尖锥面对外圆柱面的斜向圆跳动

将顶尖置于带轴向定位板的 V 形铁上或类似结构的检具上，如图 4 所示。使杠杆齿轮式比较仪的测头在垂直于锥面方向与其接触，转动顶尖一周，其读数差不应超过要求值。




图 4

1—V形铁；2—杠杆齿轮式比较仪；3—钢球

21 上、下两顶尖的同轴度

使上顶尖处于最下端位置并锁紧。将百分表及能绕顶尖回转的专用表架安装在下顶尖上，并使百分表垂直接触上顶尖圆柱面的最低位置，转动专用表架一周，观察表的示值变化；再将表杆上移，使百分表与上顶尖圆柱面的上端垂直接触，转动表架一周，观察表的示值变

化，如图 5 a。然后，将百分表及专用表架紧固在上顶尖上，下顶尖升到最上端，重复上述方法检定，如图 5 b。4 次检定结果均不应超过要求值。另一侧两顶尖同轴度以同样方法进行检定。




图 5
1—专用表架；2—百分表

22 两顶尖连线对测量爪导轴的垂直度

首先将内外弓形架调准零位，工作台置于升降的中间位置。将带有垂直度表架的心轴顶于顶尖之间，用百分表检出测量爪导轴两端示值之差，如图 6 所示。然后，转动外弓形架约 90° ，在此位置按上述方法再进行检定，取二次结果中的最大值作为检定结果，此值不应超过要求值。

23 指示表的检定

按 JJG 39—80 或 JJG 396—85 检定规程进行检定。

24 测量爪工作刃的直线度




图 6

1—检定心轴；2—垂直度表架；3—百分表

用 4 等量块工作面对准测量爪工作刃，用光隙法检定。

25 两测量爪工作刃的平行度

将 5 mm 量块夹持在两刀口形测量爪工作刃后端，在杠杆齿轮式比较仪上读出初始值 a_1 ，然后将 5 mm 量块移至测量爪工作刃的前端，再由杠杆齿轮式比较仪上读出数值 a_2 ，两次读数之差 $a_2 - a_1$ 作为检定结果，如图 7 所示。用 100 mm 量块以同样方法进行检定，两次检定结果均应满足要求。




图 7


1—量块；2—活动量爪；3—固定量爪

26 传送杆-测微系统的示值变动性


将检定心轴顶于顶尖间，将球测头装于左测量爪夹内，使其在按下滑座按钮时，测头与心轴表面接触。调杠杆齿轮式比较仪指针于中间位置，将滑板固定，用手拨动活动量爪10次，观察比较仪示值变化，取最大差值作为检定结果。

27 测量滑板滑动的示值变动性

将检定心轴顶于顶尖间，并将球形测头装于右测量爪夹内，当压下滑板按钮时，使测头与心轴表面接触，同时与置于心轴同侧的扭簧



(a)



(b)

图 8
1—检定心轴 2—扭簧式比较仪

式比较仪接触，如图8a所示。压下按钮10次，观察比较仪示值变化，以其最大差值作为检定结果。然后换以反向测头，并将滑板用的重锤绕过中间滑轮，如图8b所示，使测力方向改变，再进行检定。两个方向的检定结果均不应超过要求值。

28 齿圈径向跳动测量系统的示值变动性

将齿圈径向跳动测量装置装在仪器上，同时在顶尖间固定一个五级标准直齿圆柱齿轮。使球形测头与任一齿槽于齿高中部双面接触，拉出测量滑座10次，观察杠杆齿轮式比较仪示值变化，取其最大差值作为检定结果，如图9所示。




图 9

29 同一齿距多次测量的重复性

在顶尖间固定一个5级标准直齿圆柱齿轮，将带钢球的活动量爪和固定量爪调整到齿轮的任意一个齿距上接触，如图10所示。对此齿距进行10次重复测量，观察杠杆齿轮式比较仪示值变化。重复性用极限误差表示，按下式计算：

$$\Delta_x = \pm 3\sigma \quad (1)$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}} \quad (2)$$

式中: Δ_x —同一齿距多次测量的重复性;
 σ —单次示值的标准偏差;
 x_i —第 i 个测量结果;
 \bar{x} — n 个测量结果的算术平均值;
 n —测量次数。




图 10

30 仪器的综合误差

用标准齿轮检定仪器综合误差。

检定时, 将两测头对称地位于齿轮中心两侧, 使它与齿面接触于分度圆的同一圆周上, 其切向位移不超过 1 mm 。以规定齿距作为相对基准进行检定。回零误差不得超过 $1\text{ }\mu\text{m}$ 。计算齿距累积误差值 $\Delta F_{p\text{ 综}}$, 其与该齿轮的齿距累积误差实际值 $\Delta F_{p\text{ 实}}$ 之差作为检定结果。用同样方法检定 3 次, 3 次检定结果均应不大于要求值。

$$\Delta_x = \Delta F_{p\text{ 综}} - \Delta F_{p\text{ 实}} \quad (3)$$

五 检定结果处理和检定周期

31 经检定符合本规程要求的万能测齿仪应填发检定证书; 不符合本规程要求的应发给检定结果通知书。

32 万能测齿仪的检定周期, 应根据使用的情况确定, 一般为一年。

附录

标准齿轮的技术要求

- 1 标注齿序号;
- 2 在分度圆上应刻有标记;
- 3 齿数 $Z \geq 36$;
- 4 齿距累积误差检定准确度不大于 $1\text{ }\mu\text{m}$ 。